



CNPJ: 10.925.703/0001-84
Endereço: AVENIDA DOS ESTADOS
PARQUE CAPUAVA CEP 9270270
SANTO ANDRÉ - SP Tel.: (11)4475-9963

Nº do Laudo	Digitador	Vistoriador
00055	MARCILIA	FELIPI
Resultado:		APROVADO

Interessado	CPF/CNPJ
ROBNET AUTOMOVEIS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	09.999.999/0009-99
Proprietário	CPF/CNPJ
ROBNET	999.999.999.99

Renavam	Placa	Categoria	
999999999	ROB9999	PARTICULAR	
Chassi	Espécie / Tipo	Combustível	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PAS/AUTOMOVEL	GASOLINA	
Marca	Modelo	Ano Fab.	Ano Mod.
FERRARI	F340	2013	2013
Cap. / Pot. / Cil.	Nº do Câmbio	Cor Predominante	Nº do Motor
12L/0012CC	OBSTRUÍDO	PRATA	999999999999

Laudo de Vistoria Cautelar

Pesquisa de Salvados de Leilão / Grav: Consta Nada Consta

Pesquisa de Agregados: Consta Nada Consta

O número do **Chassi** encontrava-se: Sem vestígios aparentes de adulteração Com vestígios aparentes de adulteração

O número do **Motor** encontrava-se: Sem vestígios aparentes de adulteração Com vestígios aparentes de adulteração

O número do **Câmbio** encontrava-se: Sem vestígios aparentes de adulteração Com vestígios aparentes de adulteração

O **Lacre** da Placa encontravam-se: Sem vestígios aparentes de adulteração Com vestígios aparentes de adulteração

Vidro do Pára-Brisas..... Original Lixado Remarcado Não original

Vidro da Porta Esquerda Dianteira..... Original Lixado Remarcado Não original

Vidro da Porta Esquerda Traseira..... Original Lixado Remarcado Não original

Vidro da Porta Direita Dianteira..... Original Lixado Remarcado Não original

Vidro da Porta Direita Traseira..... Original Lixado Remarcado Não original

Vidro Lateral Esquerdo Traseiro..... Original Lixado Remarcado Não original

Vidro Lateral Direito Traseiro..... Original Lixado Remarcado Não original

Vidro Traseiro..... Original Lixado Remarcado Não original

Este veículo, devido ao ano de fabricação não possui numeração nos vidros

Este veículo, não possui, originalmente, numeração nos vidros

As Etiquetas ETA do compartimento do Motor encontravam-se:

As Etiquetas ETA do Batente da Porta encontravam-se:

As Etiquetas ETA do Piso encontravam-se:

Legenda para Etiquetas ETA:

Original	* Original	* Danificada por tinta	* Implantada
Original	* Não original	* Com número destruído	* Ausente
Original	* Danificada	* Totalmente destruída	

Obs.: NÚMERO DE CODIFICAÇÃO DO MOTOR ENCONTRA-SE DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE.

ATENÇÃO: O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa PADUA E NASCIMENTO VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas no veículo, tais como: mudança de motor, mudança de câmbio, danos do chassi e demais identificações.

Visto: _____


SANTO ANDRÉ, 12 de Setembro de 2012.

(Este Laudo Não é Válido para Fins de Transferência)




Laudo Fotográfico Ilustrativo

CHASSI




TRASEIRA



NUMERO DO LACRE



MOTOR



FRENTE DO VEÍCULO



HODÔMETRO



colar decalque do CHASSI

Visto: _____

SANTO ANDRÉ, 12 de Setembro de 2012.
(Este Laudo Não é Válido para Fins de Transferência)